

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i montaż turbowentylatorów zbiorczych
ADRES INWESTYCJI : Łódź, bl.29
INWESTOR : Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : Łódź ul,Milionowa 68

DATA OPRACOWANIA : 30.03.2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.03.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont dachu i montaż turbowentylatorów zbiorczych kominowych					
1		bl.29			
1		Przystosowanie komina pod podstawę nasady kominowej	szt.		
d.1		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
2	KNR 2-17	Podstawy pod wentylatory o średnicy otworu ssącego do 630 mm	szt.		
d.1	0213-02	8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
3	KNR-W 2-17	Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 500 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 540 kg)	szt.		
d.1	0201-07	8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
4	KNR-W 2-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.		
d.1	1016-07	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy podkładowej krycia (Lemar)	m ²		
d.1	0519-04	(36,05+9,40+9,4)*1,00+18,08*0,50	m ²	63,89	
				RAZEM	63,89
6	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowa (Lemar)	m ²		
d.1	0519-04	poz.5	m ²	63,89	
				RAZEM	63,89
7	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą podkładową krycia grubości 4,7 mm (- Lemar)	m ²		
d.1	0519-01	61,22*1,2	m ²	73,46	
				RAZEM	73,46
8	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 (Lemar)	m ²		
d.1	0519-01	mm 306,11	m ²	306,11	
				RAZEM	306,11
9	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0545-07	(0,62*2+0,51*2)*8*0,15	m ²	2,71	
				RAZEM	2,71
10	KNR 2-02	Obróbki wyłazów dachowych i kominów w dachach krytych papą lub dachówką z blachy ocynkowanej	szt.		
d.1	0515-05	9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
11	kalk. własna	Malowanie fragmetu odcina między wyłazem dolnym,górnym .	szt.		
d.1		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Remont dachu i montaż turbowentylatorów zbiorczych kominowych								
1		bl.29						
1		Przystosowanie kominu pod podstawę nasady kominowej	szt.				8	
d.1								
Razem pozycja 1						0,000	8,00	0,00
2	KNR 2-17	Podstawy pod wentylatory o średnicy otworu ssącego do 630 mm	szt.				8	
d.1	0213-02							
		-- Robocizna -- 6,15*0,955=	r-g	5,873250	0,00	0,000		
		-- Materiały -- podstawy z balchy pod wentylator materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1,000000 0,800000	0,00 0,00	0,000 0,000		
		-- Sprzęt -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,570000	0,00	0,000		
Razem pozycja 2						0,000	8,00	0,00
3	KNR-W 2-17	Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 500 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 540 kg)	szt.				8	
d.1	0201-07							
		-- Robocizna --	r-g	14,960000	0,00	0,000		
		-- Materiały -- Nasada kominowa -Wentylatory materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1,000000 1,500000	0,00 0,00	0,000 0,000		
		-- Sprzęt -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) Żuraw samochodowy do 4 t (1)	m-g m-g	0,610000 0,560000	0,00 0,00	0,000 0,000		
Razem pozycja 3						0,000	8,00	0,00
4	KNR-W 2-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykonane	szt				1	
d.1	1016-07							
		-- Robocizna --	r-g	6,930000	0,00	0,000		
		-- Materiały -- silikon pianka poliuretanowa wyłaz dachowy	kg kg m ²	0,310000 0,210000 1,000000	0,00 0,00 0,00	0,000 0,000 0,000		
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,100000	0,00	0,000		
Razem pozycja 4						0,000	1,00	0,00
5	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy podkładowej krycia (Lemar)	m ²				(36,05+ 9,40+9,4)* 1,00+18,08* 0,50 = 63,89	
d.1	0519-04							
		-- Robocizna --	r-g	0,730000	0,00	0,000		
		-- Materiały -- papa podkładowa pokrycia gr.4.7 mm roztwór do gruntowania' gaz propanowo-butanowy' materiały pomocnicze(od M)	m ² kg kg %	1,180000 0,500000 0,380000 2,000000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,000 0,000 0,000 0,000		
		-- Sprzęt -- Żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,020000	0,00	0,000		
Razem pozycja 5						0,000	63,89	0,00
6	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy powierzchniowa (Lemar)	m ²				poz.5 = 63,89	
d.1	0519-04							
		-- Robocizna --	r-g	0,730000	0,00	0,000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		papa wierzchniego pokrycia gr.5.2 mm	m ²	1,180000	0,00	0,000		
		roztwór do gruntowania'	kg	0,500000	0,00	0,000		
		gaz propanowo-butanowy'	kg	0,380000	0,00	0,000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,000		
		-- Sprzęt --						
		Żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,020000	0,00	0,000		
Razem pozycja 6						0,000	63,89	0,00
7	KNR-W 4-01 d.1 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą podkładową krycia grubości 4,7 mm (- Lemar)	m ²				61,22*1,2 = 73,46	
		-- Robocizna --	r-g	0,270000	0,00	0,000		
		-- Materiały --						
		papa podkładowa pokrycia gr.4.7 mm	m ²	1,150000	0,00	0,000		
		roztwór do gruntowania'	kg	0,400000	0,00	0,000		
		Lepik asfaltowy stosowany na zimno	kg	0,200000	0,00	0,000		
		gaz propanowo-butanowy'	kg	0,300000	0,00	0,000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,000		
		-- Sprzęt --						
		Żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,020000	0,00	0,000		
Razem pozycja 7						0,000	73,46	0,00
8	KNR-W 4-01 d.1 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 (Lemar) mm	m ²				306,11	
		-- Robocizna --	r-g	0,270000	0,00	0,000		
		-- Materiały --						
		papa wierzchniego pokrycia gr.5.2 mm	m ²	1,150000	0,00	0,000		
		roztwór do gruntowania'	kg	0,400000	0,00	0,000		
		Lepik asfaltowy stosowany na zimno	kg	0,200000	0,00	0,000		
		gaz propanowo-butanowy'	kg	0,300000	0,00	0,000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,000		
		-- Sprzęt --						
		Żuraw okienny do 0,50 t	m-g	0,020000	0,00	0,000		
Razem pozycja 8						0,000	306,11	0,00
9	KNR-W 4-01 d.1 0545-07	Rozebranie obróbek murów ognio-wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²				(0,62*2+ 0,51*2)*8* 0,15 = 2,71	
		-- Robocizna --	r-g	0,390000	0,00	0,000		
Razem pozycja 9						0,000	2,71	0,00
10	KNR 2-02 d.1 0515-05	Obróbki wyłazów dachowych i kominów w dachach krytych papą lub dachówką z blachy ocynkowanej	szt.				9	
		-- Robocizna --	r-g	3,045000	0,00	0,000		
		-- Materiały --						
		Blacha stalowa ocynkowana płaska (w arkuszach) grub. 0,50-0,55 mm	kg	16,800000	0,00	0,000		
		Spoiwo cynowo-olowiane w prętach LC 60	kg	0,032000	0,00	0,000		
		Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane różne rozmiary	kg	0,080000	0,00	0,000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,000		
		-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m-g	0,023200	0,00	0,000		
Razem pozycja 10						0,000	9,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	kalk. własna	Malowanie fragmetu odcina między wyłazem dolnym,górnym .	szt				1	
Razem pozycja 11						0,000	1,00	0,00
Razem dział: bl.29								0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł